Link do produktu: https://sklep-quadylublin.pl/czujnik-cisnienia-oleju-silnika-sportsman-scrambler-850-1000-1000-s-jp0180-p-10169.html



# CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU SILNIKA SPORTSMAN SCRAMBLER 850/ 1000 / 1000 S JP0180

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **529,00 zł** |
| Cena netto | **430,08 zł** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU SILNIKA  SPORTSMAN SCRAMBLER 850/ 1000 / 1000 S JP0180

Zestaw jest gotowy do montażu, nie wymaga lutowania ani wymiany kabli! Lampka kontrolna jest zamontowana w masce przy prędkościomierzu. W tym celu należy wywiercić otwór o średnicy 8 mm.
Należy dokładnie przestrzegać INSTRUKCJI MONTAŻU!
UWAGA: Do wklejenia gwintu należy użyć LOCTITE 638!

Karta katalogowa Loctite 638 | SDS Loctite 638 LIEFERUMFANG: - wskaźnik ciśnienia oleju - przewód z lampką ostrzegawczą - Loctite 638 10ml
ADAPTER (wstępnie zmontowany)

WSPÓŁPRACUJE Z NASTĘPUJĄCYMI MODELAMI
Polaris Scrambler 850, 2013-
Polaris Scrambler 1000, 2013-
Polaris Sportsman 850, 2009-
Polaris Sportsman 1000, 2009-
Polaris Scrambler S 1000, 2020 - 13.2.2.2024
Polaris Sportsman S 1000, 2020 - 13.2.2024

BEZ ADAPTERA PRACUJE DLA Polaris
Scrambler S 1000, 14.2.2024 -
Polaris Sportsman S 1000, 14.2.2024 -