Link do produktu: https://sklep-quadylublin.pl/zestaw-naprawczy-zwrotnicy-od-strony-kola-tylnej-polaris-sportsman-scrambler-850-1000-jp0006-p-9239.html




# ZESTAW NAPRAWCZY ZWROTNICY (OD STRONY KOŁA) TYLNEJ POLARIS SPORTSMAN SCRAMBLER 850 1000 JP0006

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **525,00 zł** |
| Cena netto | **426,83 zł** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Tuleje wykonane są z hartowanej próżniowo i szlifowanej stali nierdzewnej (rdzoodpornej), tylko to co najlepsze jest wystarczająco dobre dla naszej reklamacji!

Dla tulei preferowany był PE-GL jako materiał odporny na zużycie, a dla zapewnienia wszechstronnego smarowania oceniliśmy jako optymalny potrójny wewnętrzny rowek spiralny. O-ring zapewnia uszczelnienie przed brudem i wodą.

CECHY
-Tuleje z hartowanej próżniowo stali nierdzewnej
-bezrdzewna
-Rękawy PE-GL
-3-krotny wewnętrzny rowek helisy
-uszczelnione za pomocą O-ringów

Do jednego pojazdu potrzebne są 2 zestawy!

PASUJĄ DO
Polaris Sportsman 850/1000
Polaris Scrambler 850/1000

MONTAŻ OSTROŻNOŚCIOWY
Nie należy uderzać młotkiem w tuleje!
Przy montażu należy używać smaru ekstensywnie - tzn. włożyć go wcześniej do tulei.
Następnie, podczas smarowania, nakładać smar tylko do momentu wykrycia pierwszego oporu w smarownicy. Tłuszcz nie może wypływać!

ZALECENIE
Zawsze wymieniaj obie strony, ponieważ w porównaniu z oryginalnymi częściami zamiennymi jest duża różnica w jakości!